

SEGUNDO COMUNICADO DE ESCLARECIMENTO CONCORRÊNCIA SENAC/GO N° 0006/2023

O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC – Administração Regional do Estado de Goiás, torna público, para fins de conhecimento dos interessados, os esclarecimentos dos questionamentos, da licitação em epígrafe, que tem como objetivo a **Adequação do galpão do Cep Aparecida de Goiânia**, conforme disposto abaixo:

1º Questionamento

Vi que a licitação estilo concorrência nº 006/2023 foi prorrogada e teve algumas alterações, incluindo a anexação de algumas composições próprias do Senac.

Ainda estão faltando algumas, gostaria que me encaminhasse ou explicasse como prosseguir.

Segue as que estão faltando:

| | | |
|---|----------------|-------|
| Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, natural, retificado, linha off white, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejunte acrílico, exclusive regularização de base ou emboço | m ² | 25,65 |
| REVESTIMENTO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 30 X 60CM COM REJUNTE EPOXI OU ACRÍLICO | m ² | 40,25 |
| (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) Torneira cromada, com extensor e Ducha regulável para pia de cozinha | un | 3,00 |
| NIVELAMENTO DE PISO E RAMPA DE ACESSO - AMBIENTE CLIMATIZADO | UN | 1,00 |
| Fornecimento e instalação de patch cords cat.5e, conector rj-45 macho, c/1,50m - AZUL | un | 8,00 |
| Fornecimento e instalação de patch cords cat.5e, conector rj-45 macho, c/2,50m - AZUL | un | 8,00 |
| Fornecimento e instalação de patch cords cat.5e, conector rj-45 macho, c/2,50m - VERMELHO | un | 4,00 |
| Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6 | un | 1,00 |

Resposta do 1º questionamento:

Informamos que todo o material técnico disponível está publicado. As planilhas divulgadas no processo licitatório tem caráter orientativo, podendo a empresa participante ajustar ou criar composições próprias visando atender da melhor forma a apresentação do orçamento em sua proposta.

2º Questionamento

Bom dia.

Gostaria de perguntar também, ao que se refere o seguinte serviço:

| | | | |
|-----|---------|---------|--|
| 3.3 | CÓD 088 | Próprio | Revisão de estrutura metálica (alambrado, guarda-corpo, portão) |
| 3.4 | CÓD 088 | Próprio | Revisão de estrutura metálica (JANELA) - Inclui lixamento, massa e pintura |

Resposta do 2º questionamento:

Para o item **3.3** - Revisão de estrutura metálica (alambrado, guarda-corpo, portão), devem ser considerados os serviços demonstrados no projeto de arquitetura para adaptação do guarda corpo/portão do acesso ao monta carga no mezanino e a adequação no portão de acesso principal do galpão.

Para o item **3.4** - Revisão de estrutura metálica (JANELA) - Inclui lixamento, massa e pintura, deve ser considerado os reparos necessários para garantir o funcionamento das janelas do edifício, assim como pintura de acabamento.

Goiânia, 02 de outubro de 2023.

Comissão de Licitação
Senac/GO